## 5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROYECTO

Las actividades que se observaron en los frentes de trabajo visitados durante el periodo de evaluación de este Décimo Segundo Informe de Seguimiento fueron:

- Campamento Kiwara: Operación (Alojamiento, comedor, gimnasio y servicio de lavandería), gestión de permiso de descarga de la planta de tratamiento y funcionamiento de la planta de agua potable (Ver Imágenes 5-1 a 5-6).

Imágenes 5-1 y 5-2. Vistas del Campamento Kiwara (0537534 E; 0975483 N) y área del comedor (0537466 E; 0975478 N)

Imágenes 5-3 y 5-4. Gimnasio del Campamento Kiwara (0537466 E; 0975478 N) y Lavandería (0537573 E; 0975587 N)

Imágenes 5-5 y 5-6. Planta de tratamiento de aguas residuales (0537380 E; 0975542 N) y Planta de agua potable del Campamento Kiwara (0537890 E; 0975552 N)

- Cantera Botija y su sitio de acopio: Extracción de material pétreo y acarreo de material de saprolita (Ver Imágenes 5-7 a 5-8).

Imágenes 5-7 y 5-8. Vista de la Cantera Botija (0538415 E; 0977860 N)

- Dique 14 (Sitio Planta): Operación. Contención de sedimentos y control de erosión (Ver Imágenes 5-9 y 5-10).

Imágenes 5-9 y 5-10. Vistas del Dique 14 (0540217 E; 0977325 N)

- Poza de Sedimentación 2: En operación (Retención de sedimentos) y controles de erosión (Ver Imágenes 5-11 a 5-12).

Imágenes 5-11 y 5-12. Vistas de la Poza de Sedimentación 2 (0537984 E; 0976352 N) y canal de desagüe (0537986 E; 0976326 N)

- Poza de Sedimentación 4: En operación (Retención de sedimentos) y controles de erosión (Ver Imágenes 5-13 y 5-14).

Imágenes 5-13 y 5-14. Vistas de la Poza de Sedimentación 4 (0539217 E; 0977645 N)

- Poza de Sedimentación 5: En operación (Retención de sedimentos) y controles de erosión (Ver Imágenes 5-15 y 5-16).

Imágenes 5-15 y 5-16. Vistas de la Poza de Sedimentación 5 e implementación de hidrosiembra (0539036 E; 0979237 N)

- Campamento TMF: En operación (Alojamiento, comedor, lavandería, gimnasio, sala de juegos, bar) y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas (Ver Imágenes 5-17 a 5-21).

Imágenes 5-17 y 5-18. Áreas del Campamento TMF (0538200 E; 0976576 N) y Comedor (0539097 E; 0982170 N)

Imágenes 5-19 y 5-20. Área del gimnasio (0538202 E; 0976578 N) y bar habilitado del Campamento TMF (0538200 E; 0976576 N)

Imágenes 5-21. Planta de tratamiento del Campamento TMF e hidrosiembra (0539193 E; 0982058 N)

- Camino a la Costa: Construcción del diseño final, controles de erosión en áreas puntuales (Colocación de silt fences, hidrosiembra, canales de deriva, restauración experimental con especies nativas y medidas estructurales), instalación de alcantarillas, monitoreo de cruces de fauna, colocación de letreros de cruces de fauna, excavación arqueológica y construcción de puentes sobre los ríos Uvero y del Medio (Ver Imágenes 5-22 a 5-34).

Imágenes 5-22 y 5-23. Avances del diseño final del Camino costero (0536276 E; 0986137 N)

Imágenes 5-24 y 5-25. Implementación de hidrosiembra en el Camino costero (0535437; 0986189 N)

Imágenes 5-26 y 5-27 Avances de implementación de hidrosiembra y canales de deriva en el 15k+900 del Camino costero (0537258 E; 0985273 N)

Imágenes 5-28 y 5-29. Construcción del puente y vado sobre el Río del Medio

(0535758 E; 0986216 N)

Imágenes 5-30 y 5-31. Construcción del puente y vado sobre el Río Uvero

(0534384 E; 0987478 N)

Imágenes 5-32 y 5-33. Sitio Arqueológico P15 (0532632 E; 0990897 N)

Imágenes 5-34. Letrero de cruces de fauna en el Camino costero (0532297 E; 0991372 N)

- Presa Norte de la IMR (TMF North Dam): Movimiento de tierra, compactación y adecuación de terreno, colocación de alcantarillas, canalización de aguas de escorrentía y controles de erosión (Ver Imágenes 5-35 y 5-38).

Imágenes 5-35 y 5-36 . Vistas de la Presa Norte de la IMR y control de sedimentos con silt fences (0536590 E; 0982688 N)

Imágenes 5-37 y 5-38. Instalación de alcantarillas y Canalización de aguas (0536590 E; 0982688 N)

- Presa Este de la IMR (TMF Eastern Dam): Sin actividad durante la visita (Ver Imágenes 5-39 y 5-40).

Imágenes 5-39 y 5-40. Vistas del área en Presa Este de la IMR
(0538618 E; 0981605 N)

- Planta de concreto (Batch Plant-Mina): Operación, construcción de la planta permanente e implementación de hidrosiembra en talud (Ver Imágenes 5-41 a 5-45).

Imágenes 5-41 y 5-42. Vista del área de la Planta de concreto (Batch Plant-Mina)
(0539753 E; 0978143 N)

Imagen 5-43. Operación de la planta de concreto temporal en el área de construcción de la Planta de concreto permanente (Batch Plant-Mina) (0539575 E; 0978269 N)

Imágenes 5-44 y 5-45. Avances de la colocación de hidrosiembra sobre taludes en la Planta de concreto (Batch Plant-Mina) (0539530 E; 0978069N)

- Sitio Planta (Plant Site): Adecuación de terreno, mantenimiento de los canales de drenaje en taludes, controles de erosión (Hidrosiembra) en taludes permanentes (Ver Imágenes 5-46 a 5-53).

Imágenes 5-46 y 5-47. Vistas del Sitio Planta (Plant Site) e hidrosiembra (0540208 E; 0978054 N)

Imágenes 5-48 y 5-49. Colocación de geotextil y drenajes en Sitio Planta (Plant Site) (0539951 E; 0978906 N)

Imágenes 5-50 y 5-51 . Área de construcción de oficinas (0540009 E; 0978115 N) y colocación de geotextil en talud (0540006 E; 0978124 N)



Imágenes 5-52 y 5-53 . Implementación de hidrosiembra en Sitio Planta (0539962 E; 0978106 N)

- Sitio de Disposición de Material Estéril de Sitio Planta (Mill Pad Dump): Movimiento de tierra (Relleno, compactación y nivelación) (Ver Imagen 5-54).

Imagen 5-54. Vista del área de Mill Pad Dump
(0540306 E; 0977885 N)

- Poza de Sedimentación 20 (Mina): En operación (Retención de sedimentos y control de erosión con hidrosiembra) (Ver Imágenes 5-55 y 5-58).

Imágenes 5-55 y 5-56. Vistas de la Poza de sedimentación 20 (0539807 E; 0979263 N)

Imágenes 5-57 y 5-58 . Hidrosiembra en la Poza de sedimentación 20
(0539811 E; 0979259 N)

- Sitio de Disposición de Saprolita: Disposición de la saprolita (Compactación y relleno) (Ver Imágenes 5-59 y 5-60).

Imágenes 5-59 y 5-60. Vistas del Sitio de Disposición de Saprolita (0538617 E; 0978268 N)

- Campamento El Dorado: Operación (Alojamiento, suministro de alimentos, comedor, servicio de lavandería, gimnasio, bar, áreas de entretenimiento y capacitación), clínica y gestión de trámites para la solicitud del permiso de descarga de la planta de tratamiento (Ver Imágenes 5-61 a 5-66).

Imágenes 5-61 y 5-62. Vistas del Campamento El Dorado y carro bomba (0537962 E; 0975053 N)

Imágenes 5-63 y 5-64. Clínica y acopio temporal para desechos peligrosos de tipo hospitalarios del Campamento El Dorado (0537959 E; 0975099 N y 0533363 E; 0995516 N)

Imágenes 5-65 y 5-66. Cancha de fulbito (0537947 E; 0975076 N) y Planta de tratamiento de aguas servidas del Campamento El Dorado (0538942 E; 0979277 N)

- Campamento y Oficinas Valle Grande: Operación de oficinas y campamento sin alojamiento (Ver Imágenes 5-67 a 5-72).

Imágenes 5-67 y 5-68. Vista al Campamento Valle Grande sin ocupantes (0536402 E; 0975696 N)

Imagen 5-69. Tanque séptico del Campamento Valle Grande (0536320 E; 0975629 N)

Imágenes 5-70 y 5-71. Vistas de las Oficinas en Valle Grande (0536402 E; 0975696 N)

Imagen 5-72. Tanque séptico de las Oficinas Valle Grande (0536128 E; 0975505 N)

- Campamento Temporal MPSA: Operación de oficinas, depósito de materiales, procesamiento de núcleos y despacho de combustible (Ver Imágenes 5-73 a 5-76).

Imágenes 5-73 y 5-74. Oficinas en el Campamento MPSA y nuevos depósitos (0537672 E; 0976002 N, 0537713 E; 0975821 N)

Imágenes 5-75 y 5-76. Área de procesamiento de núcleos (0537651 E; 0975950 N) y despacho de combustible de Terpel (0537625 E; 0975994 N)

- Taller de Mantenimiento Botija (Taller Stracon): Operaciones de mantenimiento de vehículos pesados y almacén de materiales (Ver Imágenes 5-77 y 5-78).

Imágenes 5-77 y 5-78. Almacenamiento de neumáticos en el Taller de Mantenimiento Botija (0538714 E; 0978186 N) y contención de hidrocarburos (0538697 E; 0978170 N)

- Taller de Mantenimiento de Vehículos Livianos de MPSA: Operaciones de mantenimiento de equipos livianos (Ver Imágenes 5-79 y 5-80).

Imágenes 5-79 y 5-80. Vistas del taller de mantenimiento de equipos livianos de MPSA (0540225 E; 0977581 N)

- Taller de Mantenimiento de IIASA (Laydown): Operaciones de mantenimiento de equipos pesados y acopio de materiales (Ver Imágenes 5-81 y 5-82).

Imágenes 5-81 y 5-82. Vistas del Taller de Mantenimiento de IIASA (Laydown) (0538905 E; 0978076 N) y su punto de contención de material peligroso (0538637 E; 0978115 N)

- Taller de Mantenimiento TMF: En operación. Mantenimiento de equipos pesados y almacenamientos de materiales (Ver Imágenes 5-83 y 5-86).

Imágenes 5-83 y 5-84. Vista del área de soldadura del Taller de mantenimiento de TMF (0538673 E; 0983289 N) y punto de acopio de material peligroso (0538562 E; 0983237 N)

Imágenes 5-85 y 5-86. Almacén de lubricantes en el Taller de mantenimiento TMF (0538673 E; 0983289 N) y almacén de materiales (0538576 E; 0983223 N)

- Sitio de acopio Valle Grande: Operación de taller de mantenimiento de vehículos livianos y acopio de materiales y equipos (Ver Imágenes 5-87 y 5-88).

Imágenes 5-87 y 5-88. Áreas del Sitio de Acopio Valle Grande (0536257 E; 0975770 N)

- Cantera Mid Way: Extracción de material pétreo y controles de erosión y sedimentación (Ver Imagen 5-89 y 5-90).

Imágenes 5-89 y 5-90. Vista del área de la Cantera Mid Way y controles de erosión con mantas de coco (0536701 E; 0985588 N)

- Cantera TMF y su depósito de material estéril: Extracción de material pétreo y relleno de material estéril (Ver Imágenes 5-91 a 5-94).

Imágenes 5-91 y 5-92. Vistas del área de la Cantera TMF (0537000 E; 0982276 N)

Imagen 5-93 y 5-94 . Vista del depósito de material estéril de Cantera TMF (0536963 E; 0982297 N)

- Plataforma de trituración (Crusher Pad): Depósito y transporte de material selecto (Ver Imágenes 5-95 y 5-96).

Imágenes 5-95 y 5-96. Vistas del Crusher Pad (0537486 E; 0982678 N)

- Campamento permanente (Construction camp): Actividades de movimiento de tierra, construcción de infraestructuras y control de erosión (Ver Imágenes 5-97 y 5-98).

Imágenes 5-97 y 5-98. Vistas de la implementación de hidrosiembra en Campamento permanente (Construction camp) (0540128 E; 0979077 N)

- Campamento SK: Operación (Alojamiento, comedor, suministro de alimentos, lavandería, gimnasio, entretenimiento, bar, iglesia y funcionamiento de oficinas) y gestión para la obtención del permiso de descarga de la planta de tratamiento de aguas servidas (Ver Imágenes 5-99 a 5-102).

Imágenes 5-99 y 5-100. Vistas del Campamento SK (0534069 E; 0994764 N) e Iglesia (0534115 E; 0994672 N)

Imágenes 5-101 y 5-102. Área de entretenimiento y gimnasio del Campamento SK (0534082 E; 0994744 N)

- Rompeolas: En construcción (Relleno con rocas), acarreo de material, colocación de cajones en fondo marino, monitoreo marino costero y monitoreo de turbidez (Ver Imágenes 5-103 a 5-106).

Imágenes 5-103 y 5-104. Vistas del área de construcción del rompeolas (0533454 E; 0997101 N)

Imágenes 5-105 y 5-106 .Área del taller y depósito en el rompeolas (0583671 E; 0997052 N)

- Pozas de Sedimentación 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en Sitio Puerto: En operación, mantenimiento y controles de erosión (Ver Imágenes 5-107 a 5-120).

Imágenes 5-107 y 5-108. Vistas de la Poza de Sedimentación 1 y sus controles de erosión en Sitio Puerto (0534296 E; 0997072 N)

Imágenes 5-109 y 5-110. Vistas de la Poza de Sedimentación 4

(0533479 E; 0996403 N)

Imágenes 5-111 y 5-112. Poza de Sedimentación 5 en Sitio Puerto

(0533597 E; 0996058 N)

Imágenes 5-113 y 5-114. Retención de sedimentos en la Poza 6 en Sitio Puerto (0533537 E; 0995936 N)

Imágenes 5-115 y 5-116 . Poza de Sedimentación 7 en Sitio Puerto (0533499 E; 0995699 N)

Imágenes 5-117 y 5-118. Poza de Sedimentación 8 en Sitio Puerto (0533405 E; 0995558 N)

Imágenes 5-119 y 5-120. Poza de Sedimentación 9 en Sitio Puerto y trabajos de mantenimiento (0533239 E; 0995376 N)

- Planta de Generación Eléctrica (Power Plant): Movimiento de tierra, perforación, nivelación, construcción de infraestructuras y controles de erosión (Ver Imágenes 5-121 y 5-124).

Imágenes 5-121 y 5-122. Vistas del área de construcción de la Planta de Generación Elétrica en Sitio Puerto (0534076 E; 0996841 N)

Imágenes 5-123 y 5-124. Movimiento de tierra y construcción en la Planta de Generación Eléctrica (Power Plant) (0534059 E; 0996941 N)

- Cantera del Puerto (Área 23): Extracción de material, voladuras y control de erosión (Ver Imágenes 5-125 y 5-126).

Imágenes 5-125 y 5-126. Vistas del área de extracción de la Cantera del Puerto (Área 23) y acarreo de material (0533861 E; 0995386 N)

- Depósito de Material Estéril 45: Disposición de material estéril y compactación (Ver Imágenes 5-127 y 5-128).

Imágenes 5-127 y 5-128. Relleno en el Depósito de Material Estéril 45 (0533766 E; 0995219 N)

- Depósito de Material Estéril 46: Disposición de material, movimiento de tierra (Relleno, nivelación y compactación) (Ver Imágenes 5-129 y 5-130).

Imágenes 5-129 y 5-130. Vistas del Depósito de Material Estéril 46
(0534092 E; 0995018 N, 0534092 E; 0995017 N)

- Taller FCC en Sitio Puerto: En operación. Mantenimiento de equipo pesado, tina para retención de sedimentos del lavado de vehículos, oficinas y sitio de almacenamiento de materiales peligrosos (Ver Imágenes 5-131 a 5-134).

Imágenes 5-131 y 5-132 . Vistas del Taller de FCC en Sitio Puerto y su acopio de material peligroso (0533609 E; 0996046 N)

Imágenes 5-133 y 5-134. Oficinas (0533631 E; 0995791 N) y área de lavado de vehículos en el Taller de FCC en el Puerto (0533607 E; 0996010 N)

- Campamento GAP: En operación. Alojamiento, lavandería, clínica, construcción de comedor, trámites para la obtención del permiso de descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales, taller de servicios generales (mantenimiento de generadores) y desarrollo de capacitaciones al personal (Ver Imágenes 5-135 a 5-138).

Imágenes 5-135 y 5-136. Sección operativa (0533273 E; 0995450 N) y no operativa del Campamento GAP (0533371 E; 0995461 N)

Imágenes 5-137 y 5-138. Taller de mantenimiento (0533319 E; 0995388 N) y Planta de tratamiento del Campamento GAP (0533451 E; 0995579 N)

- Combifloat (Patio de Intercoastal Marine-IMI): Sin actividades. Se mantiene la estructura del muelle temporal y un acopio temporal de materiales (Ver Imágenes 5-139 y 5-140).

Imágenes 5-139 y 5-140. Patio de Intercostal Marine-IMI en Sitio Puerto y Acopio temporal de residuos peligrosos (0533511 E; 0996097 N)

- Planta de Concreto en Sitio Puerto (Batch Plant): se realizan actividades para la construcción e instalación de la planta y controles de erosión (Biomantas, hidrosiembra y disipadores de energía) (Ver Imágenes 5-141 a 5-144).

Imágenes 5-141 y 5-142. Construcción y ensamblaje de la Planta de Concreto en Sitio Puerto (05339890 E, 0996017 N)

Imágenes 5-143 y 5-144. Construcción e Implementación de hidrosiembra en la Planta de Concreto en Sitio Puerto (0533941 E; 0995989 N)

- Polvorín: Operación (Almacenamiento de explosivos) (Ver Imágenes 5-145 y 5-146).

Imágenes 5-145 y 5-146. Vistas del área del Polvorín y su acceso restringido
(0534446 E; 0995324 N)

- Valle Grande: Monitoreo de la flora de interés en senderos del Proyecto (Ver Imágenes 5-147 y 5-150).

Imágenes 5-147 y 5-148. Personal botánico en el monitoreo de fenología de la flora
(0536955 E, 0975460 N)

Imágenes 5-149 y 5-150. Colecta de muestras (0536856 E; 0975552 N) y prensado y preservación (0537753 E; 0975813 N)

- Comunidad de reasentamiento Nuevo Edén: Avances en la construcción de viviendas, escuela, casa comunal y puente (Ver Imágenes 5-151 a 5-154).

Imágenes 5-151 y 5-152. Comunidad en reasentamiento de Nuevo Edén (0525768 E; 0987633 N)

Imágenes 5-153 y 5-154. Construcción de vivienda en la comunidad de reasentamiento de Nuevo Edén (0525768 E; 0987633 N)

- Comunidad de reasentamiento Nueva Esperanza: Avances en la construcción de las viviendas, pendiente la construcción de la escuela, casa comunal y un puente (Ver Imágenes 5-155 a 5-157).

Imágenes 5-155 y 5-156. Comunidad en reasentamiento de Nueva Esperanza (0526029 E; 0987866 N)

Imágenes 5-157. Construcción de viviendas en la comunidad en reasentamiento de Nueva Esperanza (0526029 E; 0987866 N)

- Proyectos de reforestación: Visita a cuatro fincas de reforestación; tres en la Provincia de Veraguas, Distrito de San Francisco y cuyas hectáreas son: 11.07 ha, 15 ha y 23 ha. Otra finca visitada en Veraguas, Distrito de La Mesa fue el Proyecto de La Torcaza de 200 hectáreas (Ver Imágenes 5-158 a 5-161).

Imágenes 5-158 y 5-159. Proyectos de Reforestación en la Provincia de Veraguas, ubicado en La Mesa y San Francisco (0462340 E; 0911841 N, 0501564 E; 0913763 N)

Imágenes 5-160 y 5-161. Proyecto de Reforestación La Torcaza (0462295 E; 0910958 N)

También como parte de las actividades que ejecuta Minera Panamá, S.A., está la obtención de permisos y solicitudes tales como:

- Certificado de construcción N° 0428 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, otorgado para la construcción del Campamento Temporal de la Presa de Relave (TMF) del Proyecto Mina de Cobre Panamá (Ver Cap.5-Anexo 3.1).
- Permiso de construcción N° 011 del Municipio de Donoso para realizar el movimiento de tierra para la construcción del Campamento TMF para 1160 personas (Cap.5-Anexo 3.2).
- Nota de impulso administrativo dirigido a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sobre la aprobación de la solicitud para la apertura de pozos y uso temporal de agua subterránea con fines industriales en Punta Rincón, corregimiento de Coclé Del Norte, distrito de Donoso, Provincia de Colón (Ver Cap.5-Anexo 3.3).
- Nota de impulso administrativo dirigido a la Autoridad Nacional del Ambiente para la autorización de obra en cauce natural y uso temporal de agua superficial con fines industriales en la quebrada “Sin Nombre” ubicada en Punta Rincón (Cap.5-Anexo 3.4).

- Nota de impulso administrativo dirigido a la Autoridad Nacional del Ambiente para la aprobación de solicitud de tala en concepto de indemnización ecológica por la afectación de 2 hectáreas para la instalación temporal de un sitio de almacenamiento de agua (Cap.5-Anexo 3.5).
- Nota de impulso administrativo dirigido a la Autoridad Nacional del Ambiente para la aprobación de la solicitud de permiso de tala en concepto de indemnización ecológica por la afectación de 7.792 hectáreas por la construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica (LT 230Kv) del Proyecto Mina de Cobre Panamá (Cap.5-Anexo 3.6).
- Resolución ARC-004-09-2014, Permiso temporal para uso de aguas. De uso industrial con un caudal de 80.0 $m^3$/día, tomados de las Quebradas Sin Nombre N° 1, 4, 7 y 9, en Punta Rincón (Cap.5-Anexo 3.7).
- Resolución ARC-005-09-2014. Permiso temporal para uso de aguas, provenientes del Río Botija, Río del Medio y Río Uvero para uso industrial, ubicados en el corregimiento de San José del General, Donoso, Provincia de Colón (Cap.5-Anexo 3.8).
- Resolución ARC-006-09-2014. Permiso temporal para uso de agua para el uso industrial, de un caudal de 100 $m^3$/día provenientes del Río Botija y 80 $m^3$/día provenientes de la Quebrada Sin Nombre (Cap.5-Anexo 3.9)
- Resolución ARC-001-09-2014. Para la instalación de alcantarillas en pasos permanentes en las fuentes de las Quebradas Sin Nombre 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ubicadas en la parte media de la Sub-cuenca del Río Botijas, Corregimiento de San José del General, distrito de Donoso, Provincia de Colón (Cap.5-Anexo 3.10).
- Resolución ARC-002-09-2014. Para la construcción de una Poza de Sedimentación de 96.5 metros de largo por 6.5 metros de ancho y 5 metros de altura para el control de erosión por los trabajos de construcción de infraestructuras en la parte media del Río Botijas, Corregimiento de San José del General, distrito de Donoso, Provincia de Colón (Cap.5-Anexo 3.11).
- Solicitud dirigida a la Unidad de Control de Químicos (UCQ) para la obtención de licencia para manejar sustancias químicas controladas por personal idóneo (Cap.5-Anexo 3.12).

- Solicitud de permiso en concepto de movimiento de tierra para la construcción del Campamento TMF de 1160 personas del Proyecto Mina de Cobre Panamá (Cap.5-Anexo 3.13).
- Resolución ARC-004-11-2014. Para la construcción de una obra en cauces naturales; una represa temporal para controlar y regular el flujo de las aguas a través del cauce para no impactar las obras, sobre la construcción de la plataforma donde se instalará la Planta Termoeléctrica (Cap.5-Anexo 3.14).
- Resolución N° ARC-AGICH-041-2014. En concepto de indemnización ecológica para el proyecto denominado "Sitio de Almacenamiento de Agua", de Minera Panamá, S.A. (Cap.5-Anexo 3.15).
- Resolución N° ARC-AGICH-042-2014. En concepto de indemnización ecológica para el proyecto denominado "Línea de Transmisión Eléctrica (LT 230 KV)" (Cap.5-Anexo 3.16).
- Resolución N° ARAC-AGICH-83-2014. En concepto de aprobación del Plan de Arborización de 160 Ha (Área 2013), localizadas en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera y sus alrededores (Cap.5-Anexo 3.17).
- Notificación dirigida a la Dirección de Ingeniería Municipal del distrito de Donoso sobre la instalación temporal de una Planta de Concreto en Sitio Puerto (Cap.5-Anexo 3.18)
- Notificación dirigida a la Dirección de Ingeniería Municipal del distrito de Donoso sobre la instalación temporal de una Planta de Concreto en Sitio Mina (Cap.5-Anexo 3.19).
- Nota aclaratoria dirigida a la Dirección de Áreas de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Autoridad Nacional del Ambiente, para dar a conocer que el Plan de Arborización por 115 Ha localizadas en el Distrito de San Lorenzo; Corregimiento de Boca Chica, forma parte de las 720 Ha para cubrir la cuota correspondiente al año 2012 (Compromiso 13240 del Plan de Manejo Ambiental de Minera Panamá, S.A.) (Cap.5-Anexo 3.20).
- Solicitud de Permiso de Ocupación dirigido a la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), debido a la Construcción de

viviendas, escuela y casa comunal del proyecto de reasentamiento de la comunidad de Nuevo Petaquilla, del Proyecto “Mina de Cobre Panamá” (Cap.5-Anexo 3.21).